


### ⑥大津観測井

◆年平均地下水位  
 —トレンド(地下水位)



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、  
 地震前後の水位を補正しています。  
 地震前:- 0.06 m 地震後:- 0.16 m