


### ⑧城南観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。  
地震前: + 0.17 m 地震後: - 0.08 m