


# ⑳永碓観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。  
地震前:+0.21 m 地震後:+0.20 m