



㊸本渡観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
地震前: ± 0.00 m 地震後: +0.15 m