


⑰揚町(浅)観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
地震前:+ 0.21 m 地震後:+ 0.19 m