


# ⑦植木観測井

◆ 年平均地下水位  
— トレンド(地下水位)



H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

調査年

※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。  
地震前:+0.15 m 地震後:+0.15 m