


⑱大福寺観測井

◆ 年平均地下水位
— トレンド(地下水位)



調査年

※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
地震前:+0.24 m 地震後:+0.22 m