


# ②1 古閑浜観測井



調査年

※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。  
地震前: +0.28 m 地震後: +0.28 m