



⑤ 菊陽観測井



年平均地下水位標高 (m)



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
地震前:- 0.01 m 地震後:- 0.46 m