



⑦植木観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
地震前:+0.15 m 地震後:+0.15 m

調査年

年平均地下水位標高 (m)